Vorschriften zur Arbeitssicherheit

Arbeiten mit Vibrationsbelastungen

Gefahren inkl. Schutzmassnahmen zu «Arbeiten in Produktionsstätten»
siehe Modul Fertigungstechnik Grundlagen.

Zusätzliche Gefahren zu «Arbeiten in Produktionsstätten»

Durchblutungsstörungen, Knochen- und Gelenkschäden sowie Rückenbeschwerden wegen Hand-, Arm- und Ganzkörpervibrationen (Nr. 30)
Massnahmen zur Risikominderung:

- Führen Sie Arbeiten mit Vibrationen nur aus, wenn Sie dafür instruiert, ausgebildet und berechtigt sind.
- Verwenden Sie nur geeignete Geräte, Maschinen und Arbeitsmittel, die dem vorgesehenen Verwendungszweck entsprechen.
- Teilen Sie Arbeiten, bei denen starke Vibrationen auftreten, unter mehreren Personen auf (Jobrotation)?
- Prüfen Sie, ob vibrationshemmende und wärmeisolierende Handgriffe in gutem Zustand sind.
- Verwenden Sie für Arbeiten mit Vibrationen Handschuhe, welche vibrationshemmend sind und vor Kälte schützen (Kälte verstärkt die schädigende Wirkung von Vibrationen).

Verhaltensregeln

- Befolgen Sie die internen Betriebsanweisungen
- Die betriebliche Notfallorganisation ist Ihnen bekannt
- Lassen Sie sich bei Ihren Arbeiten nicht durch fremde Einflüsse stören (z.B. Handy, Telefongespräche lenken von der Arbeit ab und fuhren zu Konzentrationsstörungen)
- Verwenden Sie die PSA (Persönliche Schutzausrüstung) gemäss Betriebsvorschriften. Tragen Sie immer die Schutzbrille, Gehörschutz und die vorgeschriebenen Handschuhe und evt. Staubmasken. Tragen Sie geschlossene Kleidung oder evt. Schutzanzüge.
- Führen Sie Arbeiten mit Vibrationen nur aus, wenn Sie dafür instruiert, ausgebildet und berechtigt sind.
- Verwenden Sie nur geeignete Geräte, Maschinen und Arbeitsmittel, die dem vorgesehenen Verwendungszweck entsprechen.
- Vergewissern Sie sich, dass die vorgesehenen Staubabsauganlagen eingeschaltet und funktionsfähig sind.
- Arbeiten Sie nur an Einrichtungen/Maschinen, über die Sie gemäss den Bedienungsanleitungen instruiert sind
- Entfernen oder überbrücken Sie keine Schutz- und Warnvorrichtungen an Anlagen/Maschinen und Einrichtungen
- Achten Sie auf die richtige Körperhaltung.
- Melden Sie Mängel und hohen Verschleiss an Einrichtungen, Absauganlagen, Maschinen und Montagevorrichtungen immer dem Vorgesetzten
- Melden Sie Unfälle unverzüglich dem Vorgesetzten
- Halten Sie sich an die Vorgaben <<SUVA Sichere Lehrzeit>>

Checkliste Vibrationen am Arbeitsplatz, suva, 67070.D

© 2017 by GVS

(GVS/Giessereiberufe)

Swissmechanic, Grundausbildung, Jugendschutz, Gefährliche Arbeiten und Ausbildungsinhalte

Link:

© 2017 by GVS