SWISSMECHANIC

Version 1.0 vom 01.06.2016

Gefahrenkatalog der MEM-Grundbildungen Anlagen- und Apparatebauer/in EFZ, Automatiker/in EFZ, Automatikmonteur/in EFZ, Elektroniker/in EFZ, Konstrukteur/in EFZ, Polymechaniker/in EFZ, Produktionsmechaniker/in EFZ und Mechanikpraktiker/in EBA

Gefahren, Schutzmassnahmen und Vorschriften	Ausnahmen
1. Augenverletzungen durch Schleifstaub, Schleiffunken und spritzende Gefahrenstoffe - Tragen Sie immer eine der Gefahr entsprechende Schutzbrille - Gefährden Sie benachbarte Arbeitsplätze nicht - Verwenden Sie die vorgesehenen Schutzvorrichtungen (Verkleidungen, Trennwände)	6a
2. Muskuloskelettale Beschwerden durch Fehlhaltungen, Zwangshaltungen und/oder repetitive Arbeit (Chronische Schmerzen) - Achten Sie auf die richtige Körperhaltung und die optimale Arbeitshöhe bei der Arbeit - Entspannen Sie Ihren Körper und Rücken durch gelegentliches Strecken, Dehnen und Verdrehen	3a
3. Einziehen/Einhängen von Kleidern, Körperteilen und Haaren bei ungeschützten bewegten Maschinenteilen - Tragen Sie eng anliegende, geschlossene Kleidung - Verdecken Sie lange Haare durch ein Haarnetz oder Mütze - Tragen Sie keine Fingerringe und auch keinen Hand- und Armschmuck - Tragen Sie keine Handschuhe bei Arbeiten an rotierenden Teilen	8a
4. Schnittverletzungen durch Teile mit gefährlichen Oberflächen (Geräten und scharfen Kanten an Rohmaterialien, Werkstücken und Werkzeugen, vorstehende Kanten und Ecken) - Benützen Sie die Schutzvorrichtungen an der Maschine - Brechen Sie scharfe Kanten am Rohmaterial - Tragen Sie Schnittschutzhandschuhe - Entfernen Sie Späne nur mit Pinsel, Besen oder Spänehaken (mit sicherem Griff)	8d
5. Getroffen werden durch unkontrollierte, bewegte und herumfliegende/herabfallende Teile, Späne, Werkstücke und Werkzeuge - Tragen Sie immer eine Schutzbrille - Setzen Sie Schutzeinrichtungen ein (Verkleidungen, Trennwände) - Spannen Sie Spannvorrichtungen, Werkstücke und Bearbeitungswerkzeuge korrekt ein und nehmen Sie die Schlüssel für das Festziehen ab	8c
6. Allergische Kontaktekzeme, Hautreizungen bei Verwendung von Ölen, Lösungsmittel, Chemikalien, Kühl- und Schmiermittel - Tragen Sie immer der Gefahr entsprechend eine Schutzbrille, Schutzhandschuhe und Arbeitsbekleidung - Verwenden Sie geeignete Hautreinigungs-, Schutz-, und Pflegemittel - Sie kennen von den verwendeten Gefahrenstoffen die Bedeutung der Symbole - Gehen Sie mit Gefahrenstoffen vorsichtig um und lagern Sie diese gemäss den Sicherheitsdatenblätter - Entfernen Sie brennbare Stoffe oder sorgen Sie dafür, dass sich diese nicht entzünden können - Verhindern Sie in engen Räumen (Tank) mit einem Absaugventilator Explosionen und Vergiftungen. Stellen Sie die Sauerstoffzufuhr sicher	6a

Gefahren, Schutzmassnahmen und Vorschriften	**Ausnahmen**
7. Übermässiger Lärm - Setzen Sie immer Gehörschutzmittel ein - Setzen Sie immer Lärmschutzeinrichtungen/-mittel ein	4c
8. Klemm-, Quetsch- und Schnittverletzungen an Körperteilen durch unbeabsichtigtes Einschalten resp. Anlaufen, durch Fehlmanipulationen, Störungen und nicht funktionierende Sicherheitsvorrichtungen - Verhindern Sie Fehlmanipulationen und Unachtsamkeiten, arbeiten Sie konzentriert - Sichern Sie die Anlage gegen unbeabsichtigtes Betätigen - Verhindern Sie durch zulässige Sicherheitsmassnahmen das Eingreifen in schliessende Werkzeuge, Niederhalter, Messer etc. (von allen Seiten) - Greifen Sie nur bei ausgeschalteten Anlagen, Maschinen und Geräten in den Gefahrenbereich - Stellen Sie sicher, dass Sicherheitsvorrichtungen vorschriftsgemäss funktionieren (elektrische Türschalter, Sicherungen, Lichtschranken, Druckschalter etc.)	8a 8b
9. Einatmen von gesundheitsschädigenden Stoffen wie Dämpfe, Staub, Russ, Schweissrauch und Gasen - Saugen Sie gesundheitsschädigende Stoffe ab - Arbeiten Sie nur in gut durchlüfteter Umgebung. Schalten Sie die Absaugeinrichtungen ein und bringen sie diese nahe an den Ausstoss dieser Stoffe - Tragen Sie den vorgeschriebenen Schutz für Augen, Nasen, Mund und Haut	4i
10. Verbrennungen durch heisse Medien, Schleiffunken, Brand und Explosionen durch Leckagen sowie Brenneinrichtungen - Tragen Sie angemessene und vorgeschriebene Kleidung - Verwenden Sie nur einwandfreie Schlauchleitungen und Armaturen - Verhindern Sie Zündquellen wie Funkgeräte, Handy etc. (z.B. antistatische Schutzkleidung) - Halten Sie Armaturen und andere mit Sauerstoff in Berührung kommende Werkzeuge sauber, fett- und ölfrei - Benutzen Sie die vorgeschriebenen Schutzeinrichtungen korrekt (z.B. Schutzwand gegenüber benachbarten Arbeitsplätzen oder gefährdeten Materialien) - Halten Sie die Sicherheitsabstände ein - Stellen Sie Brandschutzmittel bereit, über deren Wirkung und Handhabung Sie instruiert sind - Schliessen/Schalten Sie nach Gebrauch die Armaturen vorschriftsgemäss ab	4i 5a
11. Explosionsgefahr von Gasflaschen - Schützen Sie Druckgasflaschen immer vor Um- und Herabfallen sowie mechanischer Beschädigung - Lagern Sie Druckgasflaschen gemäss Datenblätter der Hersteller - Kennzeichnen Sie leere und defekte Druckgasflaschen	4h
12. Augen- und Hautverletzungen durch unsichtbaren Direkt- oder Streulaserstrahl - Tragen Sie immer eine Schutzbrille resp. Laserschutzbrille - Setzten Sie immer die Schutzeinrichtungen ein (Abschirmungen, usw.) - Tragen Sie eine angemessene Schutzbekleidung sowie Schutzhandschuhe	4i

Gefahren, Schutzmassnahmen und Vorschriften	**Ausnahmen**
13. Gefährdungen durch Laser- und Wasserstrahl - Tragen Sie die vorgeschriebene Augen-, Geschichts- und Körperschutzbekleidung - Benutzen Sie die vorgeschriebenen Schutzeinrichtungen korrekt (z.B. Schutzwand gegenüber benachbarten Arbeitsplätzen oder gefährdeten Materialien) - Halten Sie die Sicherheitsabstände ein - Stellen Sie Brandschutzmittel bereit, über deren Wirkung und Handhabung Sie instruiert sind - Verwenden Sie keine reflektierenden Hilfsmittel und Instrumente	4i
14. Schweissblende (Verblitzung) - Tragen Sie immer eine Schweissschutzbrille/Kopfschild	4i
15. Verletzungen durch Austreten von unter Druck stehenden Medien wie Luft, Ölen und Gasen - Arbeiten Sie nicht an unter Druck stehenden Einrichtungen und Geräten (Pneumatik, Hydraulik und Gase) - Tauschen Sie defekte Rohrleitungen, flexible Verbindungen und Verschraubungen aus - Prüfen Sie die Anschlüsse (Pneumatik, Hydraulik und Gase) bevor Sie den Druck aufbauen	4h
16. Gefährdungen durch Verunreinigungen bei der Reinraumfertigung - Tragen Sie nur die vorgegebene Bekleidung (Einweg-, Mehrwegbekleidung, Arbeitsbekleidung, Haarnetze, Überziehschutze, Handschuhe etc.) - Halten Sie sich an die Vorschriften beim Eintreten, Verlassen, Aufenthalt und Arbeiten in den grauen und weissen Zonen - Betreten Sie die grauen und weissen Zonen nur, wenn Sie mit Ihrer Arbeit vertraut, über die Arbeitssicherheit, Alarmsysteme und Verhalten im Notfall instruiert sind - Nehmen Sie keine Lebensmittel und Getränke mit in die Schleuse und den Reinraumbereich - Verhalten Sie sich im Reinraum ruhig. Vermeiden Sie hastige Bewegungen sowie unnötiges Umhergehen - Schleusen Sie nur mit Zustimmung des Reinraumverantwortlichen Materialien, Geräte und Werkzeuge in und aus dem Reinraum	8a
17. Quetschen, Klemmen und Schneiden durch unerwartetes Anlaufen beweglicher Maschinen- und Anlagenteile (kinetisch, elektrisch, mechanisch, pneumatisch, hydraulisch) - Verwenden Sie die vorgeschriebenen Schutzeinrichtungen bestimmungsgemäss (Lichtschranken, Abschrankungen, etc.) - Begeben/Greifen Sie nur bei abgeschalteten Anlagen, Maschinen und Geräten in den Gefahrenbereich - Arbeiten Sie nur an Maschinen und Anlagen, die in einem energielosen Zustand sind (kinetische, elektrische, mechanische, pneumatische sowie hydraulische Energie) - Arbeiten Sie vorsichtig in der Nähe von beweglichen Teilen	8a

Gefahren, Schutzmassnahmen und Vorschriften	**Ausnahmen**
18. Verletzungen durch unerwartetes Einschalten der Maschine, der Anlage oder Teile davon - Planen Sie die Instandhaltungsarbeiten sorgfältig - Verzichten Sie auf Improvisationen, insbesondere beim Beheben von Störungen - Schalten Sie vor Beginn der Arbeit die Maschine oder Anlage aus und sichern Sie diese gegen unerwarteten Anlauf - Sorgen Sie dafür, dass von vorhandenen Energien keine Gefahr ausgeht - Sichern Sie sich gegen Absturz - Führen Sie Arbeiten an elektrischen Einrichtungen nur dann aus, wenn Sie dazu berechtigt und ausgebildet sind	8c
19. Verletzungen bei Arbeiten nach EASA Part66-, EASA Part145-, Hersteller-, Flughafen- und betriebsinterne Sicherheitsvorschriften und Ausbildungsrichtlinien - Arbeiten Sie vorsichtig mit Feuerlöschern (Halon 1001, Halon 1011, Halon 1202, Halon 1301, CO2 etc.) und Kühlmitteln (R134a etc.) - Halten Sie die Schutz- und Sicherheitsvorschriften gemäss Wartungsbücher CMM, AMM etc. ein - Verhalten Sie sich vorsichtig in der Nähe von laufenden Flugzeugtriebwerken und Flugzeugmotoren - Verhalten Sie sich vorschriftsgemäss auf dem Tarmac und den Hangarvorplätzen - Beachten Sie die meteorologische Veränderungen und Gefahren	8a
20. Verletzungen an Wirbelsäule, Gelenken und Muskulatur wegen Überlastung - Transportieren Sie Lasten über 19 kg für Männer, resp. 12 kg für Frauen, nur mit den entsprechenden Hilfsmitteln - Transportieren Sie Lasten unter 19 kg für Männer, resp. 12 kg für Frauen, nur gelegentlich von Hand. Repetitive Lastentransporte dürfen nur mit entsprechenden Hilfsmitteln ausgeführt werden	3a
21. Verletzungen beim Heben und Transportieren mit Palettenwagen und Deichselstapler - Arbeiten Sie nur mit motorisch betriebenen Deichselgeräten, wie Deichselstaplern oder Deichselgabelhubwagen, über die Sie instruiert sind und mit ihren Eigenheiten vertraut sind - Vergewissern Sie sich, dass Sie die Gefahren im Betrieb kennen (z.B. unübersichtliche Stellen, Hindernisse im Transportbereich, abgegrenzte Bereiche mit ungenügender Bodentragfähigkeit)	3a
22. Verletzungen beim Transportieren mit Industriekranen und Hebezeugen - Arbeiten Sie nur mit Industriekranen und Hebezeugen, über die Sie instruiert sind und mit deren Eigenheiten Sie vertraut sind - Vergewissern Sie sich, dass Sie die Gefahren im Betrieb kennen (z.B. unübersichtliche Stellen, Hindernisse im Transportbereich, abgegrenzte Bereiche)	8a 8b

Gefahren, Schutzmassnahmen und Vorschriften	**Ausnahmen**
23. Getroffen oder eingeklemmt werden von pendelnder, umkippender oder abstürzender Last - Verwenden Sie nur funktionstüchtige und unbeschädigte Kranhaken mit Lasthaken-sicherungen - Verwenden Sie nur gekennzeichnete und unbeschädigte Anschlagmittel - Befestigen Sie die Anschlagmittel am Transportgut so, dass das Transportgut in einer ausbalancierten Lage transportiert wird (Schwerpunkt der Last berücksichtigen) - Schlingen Sie Ketten, Gurte oder Seile straff um das Transportgut so dass beim Anheben der Last kein Verschieben möglich ist (Verpackung unverletzt, Holzpalette stabil, keine losen Teile)	8a 8b
24. Verletzungen durch Absturzgefahr - Verwenden Sie für Arbeiten in der Höhe geeignete Hilfsmittel (mobile Arbeitsbühnen, Rollgerüste, Hubarbeitsbühnen, tragbare Leitern bis 5 m Arbeitshöhe und persönliche Schutzausrüstung) - Benützen Sie die Hilfsmittel nur, wenn Sie darüber geschult und berechtigt sind - Arbeiten Sie nur mit intakten und gewarteten Hilfsmittel	10a
25. Verkrampfungen, Herzkammerflimmern, Herzstillstand oder innere und äussere Verbrennungen durch Berührung mit unter Spannung stehenden Teilen. Tödlicher Stromschlag beim Berühren von unter Spannung führenden Teilen. Verbrennungen bei Kurzschlüssen und Flammbogen. Spätfolgen durch Hautkrebs und Netzhautschädigungen durch Lichtbogen - Tragen Sie immer die persönliche, intakte und geeignete Schutzausrüstung - Prüfen, Bedienen und Arbeiten Sie nur an Anlagen oder Maschinen, wenn Sie dazu berechtigt und geschult sind - Prüfen, Bedienen und Arbeiten Sie nur mit sicheren und intakten Werkzeugen und Arbeitsmitteln - Prüfen, Bedienen und Arbeiten Sie nur Anlagen mit Berührungsschutz gemäss IP 2XC - Sichern Sie ihren Prüf- und Arbeitsort (isoliertem Standort) und verwenden Sie nur geprüfte Arbeitsmittel	4e

Verhaltensregeln
«Arbeiten in Produktionsstätten»

- Befolgen Sie die internen Betriebsanweisungen
- Die betriebliche Notfallorganisation ist Ihnen bekannt
- Lassen Sie sich bei Ihrer Arbeiten nicht durch fremde Einflüsse stören (z.B. Handy, Telefongespräche lenken von der Arbeit ab und führen zu Konzentrationsstörungen)
- Verwenden Sie die PSA (Persönliche Schutzausrüstung) gemäss Betriebsvorschriften
- Tragen Sie immer eine angemessene Schutzbrille bei unsichtbaren Direkt- oder Streulaserstrahl
- Melden Sie Unfälle unverzüglich dem Vorgesetzten
- Halten Sie sich an die Vorgaben «SUVA-Sichere Lehrzeit»

Verhaltensregeln
«Bedienen von Bohr-, Dreh-, Fräs-, Flach- und Rundschleifmaschinen, konventionell und CNC»

- Befolgen Sie die internen Betriebsanweisungen
- Die betriebliche Notfallorganisation ist Ihnen bekannt
- Lassen Sie sich bei Ihrer Arbeit nicht durch fremde Einflüsse stören (z.B. Handy, Telefongespräche lenken von der Arbeit ab und führen zu Konzentrationsstörungen)
- Verwenden Sie die PSA (Persönliche Schutzausrüstung) gemäss Betriebsvorschriften
- Halten Sie sich bei der Verwendung und Lagerungen von Gefahrenstoffen an die Vorgaben des Sicherheitsdatenblattes
- Arbeiten Sie nur an Einrichtungen/Maschinen, über die Sie gemäss den Bedienungsanleitungen instruiert sind
- Prüfen Sie die Sicherheitseinrichtung auf Funktionstüchtigkeit
- Entfernen oder überbrücken Sie keine Schutz- und Warnvorrichtungen an Anlagen/Maschinen und Einrichtungen
- Verwenden Sie für Arbeiten in der Höhe stabile, trittsichere und für die Arbeit geeignete Schutzeinrichtungen und Hilfsmittel
- Melden Sie Mängel und hohen Verschleiss an Einrichtungen, Maschinen und Montagevorrichtungen immer dem Vorgesetzten
- Führen Sie Reparaturen/Wartungsarbeiten an Maschinen nur dann aus, wenn Sie dazu geschult/instruiert sind und beauftragt werden
- Schalten Sie die Maschine nach Gebrauch immer aus
- Sichern Sie Gefahrenbereiche mit Schutzeinrichtungen bei schliessenden/beweglichen Werkzeugen/Vorrichtungen
- Führen Sie Kühlemulsion nur bei laufender Maschine (rotierender Spindel) zu. Stellen Sie die Kühlschmierstoffzufuhr so ein, dass nur der Arbeitsbereich besprüht wird
- Führen Sie Arbeiten nur bei Stillstand der Maschine aus (Werkzeug- und Werkstückwechsel, Reinigung, Ausrichtarbeiten, Messen, Prüfen, Chargen Ein- und Ausbringen)
- Spannen Sie Spannvorrichtungen, Werkstücke und Bearbeitungswerkzeuge fest und sicher ein. Ziehen Sie die Schlüssel für das Festziehen ab
- Melden Sie Unfälle unverzüglich dem Vorgesetzten
- Halten Sie sich an die Vorgaben «SUVA-Sichere Lehrzeit»

Verhaltensregeln
«Bedienen von Trenn-, Umform-, Schneid- und Stanzanlagen»

- Befolgen Sie die internen Betriebsanweisungen
- Die betriebliche Notfallorganisation ist Ihnen bekannt
- Lassen Sie sich bei Ihrer Arbeit nicht durch fremde Einflüsse stören (z.B. Handy, Telefongespräche lenken von der Arbeit ab und führen zu Konzentrationsstörungen)
- Verwenden Sie die PSA (Persönliche Schutzausrüstung) gemäss Betriebsvorschriften
- Halten Sie sich bei der Verwendung und Lagerungen von Gefahrenstoffen an die Vorgaben des Sicherheitsdatenblattes
- Arbeiten Sie nur an Einrichtungen/Maschinen, über die Sie gemäss den Bedienungsanleitungen instruiert sind
- Prüfen Sie die Sicherheitseinrichtung auf Funktionstüchtigkeit
- Entfernen oder überbrücken Sie keine Schutz- und Warnvorrichtungen an Anlagen/Maschinen und Einrichtungen
- Verwenden Sie für Arbeiten in der Höhe stabile, trittsichere und für die Arbeit geeignete Schutzeinrichtungen und Hilfsmittel
- Melden Sie Mängel und hohen Verschleiss an Einrichtungen, Maschinen und Montagevorrichtungen immer dem Vorgesetzten
- Führen Sie Reparaturen/Wartungsarbeiten an Maschinen nur dann aus, wenn Sie dazu geschult/instruiert sind und beauftragt werden

- Schalten Sie die Maschine nach Gebrauch immer aus
- Sichern Sie Gefahrenbereiche mit Schutzeinrichtungen bei schliessenden/beweglichen Werkzeugen/Vorrichtungen
- Führen Sie Arbeiten nur bei Stillstand der Maschine aus (Werkzeug- und Werkstückwechsel, Reinigung, Ausrichtarbeiten, Messen, Prüfen, Chargen Ein- und Ausbringen)
- Melden Sie Unfälle unverzüglich dem Vorgesetzten
- Halten Sie sich an die Vorgaben «SUVA-Sichere Lehrzeit»

Verhaltensregeln
«Bedienen von Laser- und Wasserstrahlanlagen»

- Befolgen Sie die internen Betriebsanweisungen
- Die betriebliche Notfallorganisation ist Ihnen bekannt
- Lassen Sie sich bei Ihrer Arbeit nicht durch fremde Einflüsse stören (z.B. Handy, Telefongespräche lenken von der Arbeit ab und führen zu Konzentrationsstörungen)
- Verwenden Sie die PSA (Persönliche Schutzausrüstung) gemäss Betriebsvorschriften
- Halten Sie sich bei der Verwendung und Lagerungen von Gefahrenstoffen an die Vorgaben des Sicherheitsdatenblattes
- Arbeiten Sie nur an Einrichtungen/Maschinen, über die Sie gemäss den Bedienungsanleitungen instruiert sind
- Prüfen Sie die Sicherheitseinrichtung auf Funktionstüchtigkeit
- Entfernen oder überbrücken Sie keine Schutz- und Warnvorrichtungen an Anlagen/Maschinen und Einrichtungen
- Verwenden Sie für Arbeiten in der Höhe stabile, trittsichere und für die Arbeit geeignete Schutzeinrichtungen und Hilfsmittel
- Melden Sie Mängel und hohen Verschleiss an Einrichtungen, Maschinen und Montagevorrichtungen immer dem Vorgesetzten
- Führen Sie Reparaturen/Wartungsarbeiten an Maschinen nur dann aus, wenn Sie dazu geschult/instruiert sind und beauftragt werden
- Schalten Sie die Maschine nach Gebrauch immer aus
- Sichern Sie Gefahrenbereiche mit Schutzeinrichtungen bei schliessenden/beweglichen Werkzeugen/Vorrichtungen
- Führen Sie Arbeiten nur bei Stillstand der Maschine aus (Werkzeug- und Werkstückwechsel, Reinigung, Ausrichtarbeiten, Messen, Prüfen, Chargen Ein- und Ausbringen)
- Die Lasereinrichtung ist bei Nichtbenutzung zusätzlich durch Verwendung der Strahldämpfungseinrichtung zu sichern
- Melden Sie Unfälle unverzüglich dem Vorgesetzten
- Halten Sie sich an die Vorgaben «SUVA-Sichere Lehrzeit»

Verhaltensregeln
«Bedienen von Schweissanlagen und Lötgeräten»

- Befolgen Sie die internen Betriebsanweisungen
- Die betriebliche Notfallorganisation ist Ihnen bekannt
- Lassen Sie sich bei Ihrer Arbeit nicht durch fremde Einflüsse stören (z.B. Handy, Telefongespräche lenken von der Arbeit ab und führen zu Konzentrationsstörungen)
- Verwenden Sie die PSA (Persönliche Schutzausrüstung) gemäss Betriebsvorschriften
- Halten Sie sich bei der Verwendung und Lagerungen von Gefahrenstoffen an die Vorgaben des Sicherheitsdatenblattes
- Arbeiten Sie nur an Einrichtungen/Maschinen, über die Sie gemäss den Bedienungsanleitungen instruiert sind
- Prüfen Sie die Sicherheitseinrichtung auf Funktionstüchtigkeit

- Entfernen oder überbrücken Sie keine Schutz- und Warnvorrichtungen an Anlagen/Maschinen und Einrichtungen
- Verwenden Sie für Arbeiten in der Höhe stabile, trittsichere und für die Arbeit geeignete Schutzeinrichtungen und Hilfsmittel
- Melden Sie Mängel und hohen Verschleiss an Einrichtungen, Maschinen und Montagevorrichtungen immer dem Vorgesetzten
- Führen Sie Reparaturen/Wartungsarbeiten an Maschinen nur dann aus, wenn Sie dazu geschult/instruiert sind und beauftragt werden
- Schalten Sie die Maschine nach Gebrauch immer aus
- Tragen Sie die Schutzausrüstung für das Schweissen (Handschuhe, Schürze, Gamaschen, Schweissschild etc.)
- Tragen Sie beim Säubern der Schweissnähte eine Schutzbrille mit Klargläsern
- Führen Sie Schweissarbeiten nur mit einer Schweisserlaubnis durch
- Melden Sie Unfälle unverzüglich dem Vorgesetzten
- Halten Sie sich an die Vorgaben «SUVA-Sichere Lehrzeit»

Verhaltensregeln
«Bedienen von Wärme- und Oberflächenbehandlungsanlagen»

- Befolgen Sie die internen Betriebsanweisungen
- Die betriebliche Notfallorganisation ist Ihnen bekannt
- Lassen Sie sich bei Ihrer Arbeit nicht durch fremde Einflüsse stören (z.B. Handy, Telefongespräche lenken von der Arbeit ab und führen zu Konzentrationsstörungen)
- Verwenden Sie die PSA (Persönliche Schutzausrüstung) gemäss Betriebsvorschriften
- Halten Sie sich bei der Verwendung und Lagerungen von Gefahrenstoffen an die Vorgaben des Sicherheitsdatenblattes
- Arbeiten Sie nur an Einrichtungen/Maschinen, über die Sie gemäss den Bedienungsanleitungen instruiert sind
- Prüfen Sie die Sicherheitseinrichtung auf Funktionstüchtigkeit
- Entfernen oder überbrücken Sie keine Schutz- und Warnvorrichtungen an Anlagen/Maschinen und Einrichtungen
- Verwenden Sie für Arbeiten in der Höhe stabile, trittsichere und für die Arbeit geeignete Schutzeinrichtungen und Hilfsmittel
- Melden Sie Mängel und hohen Verschleiss an Einrichtungen, Maschinen und Montagevorrichtungen immer dem Vorgesetzten
- Führen Sie Reparaturen/Wartungsarbeiten an Maschinen nur dann aus, wenn Sie dazu geschult/instruiert sind und beauftragt werden
- Schalten Sie die Maschine nach Gebrauch immer aus
- Führen Sie Manipulationen nur bei Stillstand der Anlage aus (Chargen ein- und ausbringen, Reinigungsarbeiten)
- Frischen Sie Bäder und Anlagen mit Chemikalien nur dann auf, wenn Sie darüber instruiertet sind
- Melden Sie Unfälle unverzüglich dem Vorgesetzten
- Halten Sie sich an die Vorgaben «SUVA-Sichere Lehrzeit»

Verhaltensregeln
«Umgang bei Montage und Installationen von Baugruppen/Maschinen/Anlagen» und
«Inbetriebnahme von Maschinen/Anlagen, Unterhalt und Beheben von Störungen»

- Befolgen Sie die internen Betriebsanweisungen
- Die betriebliche Notfallorganisation ist Ihnen bekannt
- Lassen Sie sich bei Ihrer Arbeit nicht durch fremde Einflüsse stören (z.B. Handy, Telefongespräche lenken von der Arbeit ab und führen zu Konzentrationsstörungen)
- Verwenden Sie die PSA (Persönliche Schutzausrüstung) gemäss Betriebsvorschriften
- Halten Sie sich bei der Verwendung und Lagerungen von Gefahrenstoffen an die Vorgaben des Sicherheitsdatenblattes
- Arbeiten Sie nur an Einrichtungen/Maschinen, über die Sie gemäss den Bedienungsanleitungen instruiert sind
- Prüfen Sie die Sicherheitseinrichtung auf Funktionstüchtigkeit
- Entfernen oder überbrücken Sie keine Schutz- und Warnvorrichtungen an Anlagen/Maschinen und Einrichtungen
- Verwenden Sie für Arbeiten in der Höhe stabile, trittsichere und für die Arbeit geeignete Schutzeinrichtungen und Hilfsmittel
- Melden Sie Mängel und hohen Verschleiss an Einrichtungen, Maschinen und Montagevorrichtungen immer dem Vorgesetzten
- Führen Sie Reparaturen/Wartungsarbeiten an Maschinen nur dann aus, wenn Sie dazu geschult/instruiert sind und beauftragt werden
- Schalten Sie die Maschine nach Gebrauch immer aus
- Arbeiten Sie vorsichtig in der Nähe von beweglichen Teilen
- Melden Sie die Beendigung der Montage/Inbetriebnahme/Störungsbehebung Ihrem Auftraggeber
- Stellen Sie sicher, dass kein Dritter die Maschine/Anlage einschalten, manipulieren oder bedienen kann
- Arbeiten Sie nur an Maschinen und Anlagen, die in einem energielosen Zustand sind (kinetisch, elektrisch, mechanisch, pneumatisch sowie hydraulisch Energie)
- Melden Sie Unfälle unverzüglich dem Vorgesetzten
- Halten Sie sich an die Vorgaben «SUVA-Sichere Lehrzeit»

Verhaltensregeln
«Bedienen von Reinraumfertigungsanlagen»

- Befolgen Sie die internen Betriebsanweisungen
- Die betriebliche Notfallorganisation ist Ihnen bekannt
- Lassen Sie sich bei Ihrer Arbeit nicht durch fremde Einflüsse stören (z.B. Handy, Telefongespräche lenken von der Arbeit ab und führen zu Konzentrationsstörungen)
- Verwenden Sie die PSA (Persönliche Schutzausrüstung) gemäss Betriebsvorschriften
- Halten Sie sich bei der Verwendung und Lagerungen von Gefahrenstoffen an die Vorgaben des Sicherheitsdatenblattes
- Arbeiten Sie nur an Einrichtungen/Maschinen, über die Sie gemäss den Bedienungsanleitungen instruiert sind
- Prüfen Sie die Sicherheitseinrichtung auf Funktionstüchtigkeit
- Entfernen oder überbrücken Sie keine Schutz- und Warnvorrichtungen an Anlagen/Maschinen und Einrichtungen
- Verwenden Sie für Arbeiten in der Höhe stabile, trittsichere und für die Arbeit geeignete Schutzeinrichtungen und Hilfsmittel
- Melden Sie Mängel und hohen Verschleiss an Einrichtungen, Maschinen und Montagevorrichtungen immer dem Vorgesetzten
- Führen Sie Reparaturen/Wartungsarbeiten an Maschinen nur dann aus, wenn Sie dazu geschult/instruiert sind und beauftragt werden
- Schalten Sie die Maschine nach Gebrauch immer aus

- Betreten Sie die verschiedenen Zonen nie mit Strassenbekleidung. Tragen Sie die speziell dafür vorgesehene Bekleidung (Schuhe, Überzüge etc.)
- Achten Sie auf die persönliche Hygiene (kein Make-Up etc.)
- Betreten Sie die verschieden Zonen nur, wenn Sie mit Ihrer Arbeit vertraut sind
- Betreten Sie die verschieden Zonen nur, wenn Sie über die Arbeitssicherheit, Alarmsysteme und Verhalten im Notfall instruiert sind
- Melden Sie Unfälle unverzüglich dem Vorgesetzten
- Halten Sie sich an die Vorgaben «SUVA-Sichere Lehrzeit»

Verhaltensregeln
«Umgang beim Unterhalt von Luftfahrzeugbaugruppen und Luftfahrzeugen»

- Befolgen Sie die internen Betriebsanweisungen
- Die betriebliche Notfallorganisation ist Ihnen bekannt
- Lassen Sie sich bei Ihrer Arbeit nicht durch fremde Einflüsse stören (z.B. Handy, Telefongespräche lenken von der Arbeit ab und führen zu Konzentrationsstörungen)
- Verwenden Sie die PSA (Persönliche Schutzausrüstung) gemäss Betriebsvorschriften
- Halten Sie sich bei der Verwendung und Lagerungen von Gefahrenstoffen an die Vorgaben des Sicherheitsdatenblattes
- Arbeiten Sie nur an Einrichtungen/Maschinen, über die Sie gemäss den Bedienungsanleitungen instruiert sind
- Prüfen Sie die Sicherheitseinrichtung auf Funktionstüchtigkeit
- Entfernen oder überbrücken Sie keine Schutz- und Warnvorrichtungen an Anlagen/Maschinen und Einrichtungen
- Verwenden Sie für Arbeiten in der Höhe stabile, trittsichere und für die Arbeit geeignete Schutzeinrichtungen Hilfsmittel
- Melden Sie Mängel und hohen Verschleiss an Einrichtungen, Maschinen und Montagevorrichtungen immer dem Vorgesetzten
- Führen Sie Reparaturen/Wartungsarbeiten an Maschinen nur dann aus, wenn Sie dazu geschult/instruiert sind und beauftragt werden
- Schalten Sie die Maschine nach Gebrauch immer aus
- Arbeiten Sie vorsichtig in der Nähe von beweglichen Teilen
- Beachten Sie Wettervorhersagen und Unwetterwarnungen
- Melden Sie die Beendigung der Montage/Inbetriebnahme/Störungsbehebung Ihrem Auftraggeber
- Melden Sie Unfälle unverzüglich dem Vorgesetzten
- Halten Sie sich an die Vorgaben «SUVA-Sichere Lehrzeit»

Verhaltensregeln
«Umgang bei Lastentransporten»

- Befolgen Sie die internen Betriebsanweisungen
- Die betriebliche Notfallorganisation ist Ihnen bekannt
- Lassen Sie sich bei Ihrer Arbeit nicht durch fremde Einflüsse stören (z.B. Handy, Telefongespräche lenken von der Arbeit ab und führen zu Konzentrationsstörungen)
- Verwenden Sie die PSA (Persönliche Schutzausrüstung) gemäss Betriebsvorschriften
- Halten Sie sich bei der Verwendung und Lagerungen von Gefahrenstoffen an die Vorgaben des Sicherheitsdatenblattes
- Prüfen Sie die Sicherheitseinrichtung auf Funktionstüchtigkeit
- Entfernen oder Überbrücken Sie keine Schutz- und Warnvorrichtungen an Anlagen/Maschinen und Einrichtungen
- Verwenden Sie für Arbeiten in der Höhe stabile, trittsichere und für die Arbeit geeignete Schutzeinrichtungen und Hilfsmittel
- Melden Sie Mängel an Hubwerken, Kränen und Anschlagmitteln immer dem Vorgesetzten

- Verwenden Sie nur Industriekräne, Hebezeuge und Anschlagmittel, die entsprechend gewartet sind
- Arbeiten Sie nur mit Industriekräne, Hebezeuge und Anschlagmittel, über die Sie gemäss den Bedienungsanleitungen instruiert und geschult sind
- Vor dem Anheben der Last stehen Sie aus dem Gefahrenbereich
- Heben Sie die Last senkrecht an
- Melden Sie Unfälle unverzüglich dem Vorgesetzten
- Halten Sie sich an die Vorgaben «SUVA-Sichere Lehrzeit»

Verhaltensregeln
«Arbeiten unter elektrischer Spannung»

- Befolgen Sie die internen Betriebsanweisungen
- Die betriebliche Notfallorganisation ist Ihnen bekannt
- Lassen Sie sich bei Ihrer Arbeit nicht durch fremde Einflüsse stören (z.B. Handy, Telefongespräche lenken von der Arbeit ab und führen zu Konzentrationsstörungen)
- Verwenden Sie die PSA (Persönliche Schutzausrüstung) gemäss Betriebsvorschriften
- Verwenden Sie für Arbeiten in der Höhe stabile, trittsichere und für die Arbeit geeignete Schutzeinrichtungen Hilfsmittel
- Führen Sie Inbetriebnahmen, Reparaturen oder Wartungsarbeiten an Anlagen oder Maschinen nur aus, wenn Sie dazu berechtigt und geschult sind
- Grundsätzlich sind Arbeiten immer im spannungsfreien Zustand anzustreben
- Stellen Sie sicher, dass beim Arbeiten unter Spannung eine zweite Person anwesend ist
- Stellen Sie sicher, dass kein Dritter die Anlagen oder Maschinen einschalten, manipulieren oder bedienen kann
- Melden Sie Unfälle unverzüglich dem Vorgesetzten
- Halten Sie sich an die Vorgaben der «SUVA-Sichere Lehrzeit»